

**Captage**

Nom : Capt. Amont de la Combe

Identifiant : 142601

Caractéristiques générales**Localisation / accessibilité**

Commune : SAINT MAXIMIN
 Coordonnée X : 1936837.4
 Coordonnée Y : 4251017.1
 Altitude pt de ref. (m. N.G.F.) : 349.87
 Emplacement pt de ref. : dalle ouvrage

Côte radier (m. N.G.F.) : 346.17
 Côte départ (m. N.G.F.) : 346.57
 Côte trop plein (m. N.G.F.) :
 Accès au site : route carrossable
 Accès périmètre : portail vehicule

Informations administratives

Maître d'ouvrage : commune de Saint Maximin
 Exploitant : commune de Saint Maximin
 Domaine :
 Référence cadastrale : 4260000B2587
 Propriétaire parcelle :
 Accessibilité : propriété servitude

Construction : Renovation :
 Modalité d'entretien :
 Droit d'eau :

Caractéristiques de prélèvement

Débit prélèvement max.
 autorisé (m³/j) :
 Débit de production max.
 (m³/j) :
 Débit d'étiage (m³/j) :
 Date / source :

Etat réglementaire

Déclaration d'utilité publique : Ne sais pas Oui
 Périmètre de protection entretenu : Non Oui
 Périmètre de protection matérialisé : Non Oui
 Etat de la clôture : Bon
 Portail: Non Oui Fermé : Non Oui

Jaugeage : : l/min - m³/h

Ouvrage(s) alimenté(s) : Captage aval de la Combe
 Ouvrage(s) associé(s) : réservoir de la Combe

Caractéristiques de l'ouvrage et des équipements**Ouvrage**

Type : Enterré
 Géométrie : rectangle
 Dimension : Longueur (m.) : 1.2
 Largeur (m.) : 0.9
 Diamètre (m.) :
 Hauteur (m.) : 3.51
 Profondeur (m.) : [point ref./radier] : -3.70 [point ref./départ] : -3.3 [point ref./haut trop plein] :

Accès : trappe
 Fermeture : cadenas
 Nombre de bac : 1
 Présence d'un bac sec : Non Oui

Conduites

Nombre de drain :
 Observations :

	Conduite amont 1	Conduite amont 2	Conduite aval	Trop plein	Vidange
Diamètre					
Matériau					
Régulation			Non		
Crépine	Non		Oui		
Hauteur [bouche / fond]			0.4		
Etat de la conduite					
Comptage					
Caractéristique					
Enregistrement					
Commentaire			Vers captage amont de la Combe		

**Captage**

Nom : Capt. Amont de la Combe

Identifiant : 142601

Télégestion : Non Oui
Marque/modèle :
Système de transmission :
Alimentation électrique : Non Oui
Tension : 230 V. 380 V. Autre
Secours : Non Oui NSP
Etat de l'armoire électrique :

Dispositif de traitement : Non Oui (cf. fiche spécifique)
Implantation :

Dispositif de pompage : Non Oui (cf. fiche spécifique)
Implantation :

Eléments, état et sécurité

	Présence	Etat	Commentaire	à installer; remplacer; renover
Génie civil	-	Bon		
Elément de sécurité				
Echelle accès	<input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui			<input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui
Crioline	<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui			<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
Main courante	<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui			<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
Grille anti-chute	<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui			<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
Vigipirate sécurité				
Alarme anti-intrusion	<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui			<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
Eclairage	<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui			<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
Ventilation	<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui			
Aération haute	<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui			<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
Aération basse	<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui			<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
Site/abord ouvrage				
Entretenu	<input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui			

Remarques, anomalies, recommandations

Chambre non visitée a cause de la vétusté des échelons. Aucun drain visible. Renforcement visible en bas de la chambre. Présence de queues de renard dans la chambre.


Captage

Nom : Capt. Amont de la Combe
Identifiant : 142601

Légende

Conduite

- Non renseigné
- Distribution gravitaire
- Trop plein / vidange
- Adduction-refoulement
- By-pass
- Adduction-distribution
- Refoulement
- Adduction
- Hors service
- Branchement
- Drain
- Event
- Traitement
- Distribution supprimée



Compteurs

N°	Nature de la conduite	Nature du compteur	Type	Marque	Modèle	Référence	Diamètre	Année	Enregistreur	Télégestion	Etat
Il n'y a pas de compteur											

Appareils de fontainerie

N°	Type	Diamètre	Vanne	Ouvert	Etat	Commentaire
Il n'y a pas d'appareil						

Captage

Nom : Capt. Amont de la Combe
Identifiant : 142601

Illustrations

