

**Captage**

Nom : Capt. de Rossan

Identifiant : 142603

**Caractéristiques générales****Localisation / accessibilité**

Commune : SAINT MAXIMIN  
 Coordonnée X : 1937407.4  
 Coordonnée Y : 4250871.5  
 Altitude pt de ref. (m. N.G.F.) : 521.8  
 Emplacement pt de ref. : seuil porte

Côte radier (m. N.G.F.) : 521.06  
 Côte départ (m. N.G.F.) : 521.38  
 Côte trop plein (m. N.G.F.) : 521.43  
 Accès au site : chemin carrossable 4x4  
 Accès périmètre : portail vehicule

**Informations administratives**

Maître d'ouvrage : commune de saint Maximin  
 Exploitant : commune de saint Maximin  
 Domaine :  
 Référence cadastrale : 4260000B2669  
 Propriétaire parcelle :  
 Accessibilité :  propriété  servitude

Construction : Renovation :  
 Modalité d'entretien :  
 Droit d'eau :

**Caractéristiques de prélèvement**

Débit prélèvement max.  
 autorisé (m<sup>3</sup>/j) :  
 Débit de production max.  
 (m<sup>3</sup>/j) :  
 Débit d'étiage (m<sup>3</sup>/j) :  
 Date / source :

**Etat réglementaire**

Déclaration d'utilité publique :  Ne sais pas  Oui  
 Périmètre de protection entretenu :  Non  Oui  
 Périmètre de protection matérialisé :  Non  Oui  
 Etat de la clôture : Bon  
 Portail:  Non  Oui Fermé :  Non  Oui

Jaugeage : : l/min - m<sup>3</sup>/h

Ouvrage(s) alimenté(s) : Captage aval de Rossan  
 Ouvrage(s) associé(s) : Réservoir du Vieux Saint Maximin

**Caractéristiques de l'ouvrage et des équipements****Ouvrage**

Type : Semi-enterré  
 Géométrie : carré  
 Dimension : Longueur (m.) : 1  
 Largeur (m.) : 1  
 Diamètre (m.) :  
 Hauteur (m.) : 1.67  
 Profondeur (m.) : [point ref./radier] : -0.74 [point ref./départ] : -0.42 [point ref./haut trop plein] : -0.37

Accès : porte  
 Fermeture : cadenas  
 Nombre de bac : 1  
 Présence d'un bac sec :  Non  Oui

**Conduites**

Nombre de drain : 1  
 Observations :

	Conduite amont 1	Conduite amont 2	Conduite aval	Trop plein	Vidange
Diamètre	125		40	63	
Matériau	Amiante ciment		Fonte grise	Plomb	
Régulation	Non		Non	Non	Bonde
Crépine	Non		Oui		
Hauteur [bouche / fond]	0.56		0.34	0.39	0
Etat de la conduite	Bon		Bon	Bon	
Comptage	Non		Non	Non	
Caractéristique Enregistrement					
Commentaire	DRAIN				Non visible

**Captage**

Nom : Capt. de Rossan

Identifiant : 142603

Télégestion :  Non  Oui  
Marque/modèle :  
Système de transmission :  
Alimentation électrique :  Non  Oui  
Tension :  230 V.  380 V.  Autre  
Secours :  Non  Oui  NSP  
Etat de l'armoire électrique :

Dispositif de traitement :  Non  Oui (cf. fiche spécifique)  
Implantation :

Dispositif de pompage :  Non  Oui (cf. fiche spécifique)  
Implantation :

**Éléments, état et sécurité**

	Présence	Etat	Commentaire	à installer; remplacer; renover
Génie civil	-	Bon		
Elément de sécurité				
Echelle accès	<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui			<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
Crioline	<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui			<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
Main courante	<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui			<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
Grille anti-chute	<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui			<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
Vigipirate sécurité				
Alarme anti-intrusion	<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui			<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
Eclairage	<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui			<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
Ventilation	<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui			
Aération haute	<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui			<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
Aération basse	<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui			<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui
Site/abord ouvrage				
Entretenu	<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui			

**Remarques, anomalies, recommandations**

Quelques reprises de cloture a prévoir pour la rendre hermétique  
Porte en mauvais état  
Les captages amont et aval du Rossan se situent dans le meme PPI. PPI à débroussailler.


## Captage

Nom : Capt. de Rossan  
Identifiant : 142603

### Légende

#### Conduite

- Non renseigné
- Distribution gravitaire
- Trop plein / vidange
- Adduction-refoulement
- By-pass
- Adduction-distribution
- Refoulement
- Adduction
- Hors service
- Branchement
- Drain
- Event
- Traitement
- Distribution supprimée



#### Compteurs

N°	Nature de la conduite	Nature du compteur	Type	Marque	Modèle	Référence	Diamètre	Année	Enregistreur	Télégestion	Etat
Il n'y a pas de compteur											

#### Appareils de fontainerie

N°	Type	Diamètre	Vanne	Ouvert	Etat	Commentaire
1	Trop plein	63		Oui	Bon	

## Captage

Nom : Capt. de Rossan  
Identifiant : 142603

### Illustrations

