

**Captage**

Nom : Capt. de Serve

Identifiant : 142606

Caractéristiques générales**Localisation / accessibilité**

Commune : SAINT MAXIMIN
Coordonnée X : 1938749
Coordonnée Y : 4252964
Altitude pt de ref. (m. N.G.F.) : 436.54
Emplacement pt de ref. : seuil porte accès

Côte radier (m. N.G.F.) : 435.55
Côte départ (m. N.G.F.) : 435.73
Côte trop plein (m. N.G.F.) : 436.11
Accès au site : chemin carrossable
Accès périmètre : pas de périmètre

Informations administratives

Maître d'ouvrage : Commune de Saint Maximin
Exploitant : Commune de Saint Maximin
Domaine :
Référence cadastrale : 4260000A1281
Propriétaire parcelle :
Accessibilité : ☐ propriété ☐ servitude

Construction : Renovation :
Modalité d'entretien :

Droit d'eau :

Caractéristiques de prélèvement

Débit prélèvement max.
autorisé (m³/j) :
Débit de production max.
(m³/j) :
Débit d'étiage (m³/j) :
Date / source :

Jaugeage : 23/06/17 : 3 l/min - 10.8 m³/h

Ouvrage(s) alimenté(s) : Station de pompage de la Serve
Ouvrage(s) associé(s) :

Etat réglementaire

Déclaration d'utilité publique : ☒ Ne sais pas ☐ Oui
Périmètre de protection entretenu : ☐ Non ☒ Oui
Périmètre de protection matérialisé : ☐ Non ☒ Oui
Etat de la clôture : Bon
Portail: ☐ Non ☒ Oui Fermé : ☐ Non ☒ Oui

Caractéristiques de l'ouvrage et des équipements**Ouvrage**

Type : Semi-enterré
Géométrie : rectangle
Dimension : Longueur (m.) : 2.2
Largeur (m.) : 1.2
Diamètre (m.) :
Hauteur (m.) : 2.7
Profondeur (m.) : [point ref./radier] : -0.99 [point ref./départ] : -0.81 [point ref./haut trop plein] : -0.43

Accès : porte
Fermeture : clé triangle
Nombre de bac : 2
Présence d'un bac sec : ☐ Non ☒ Oui

Conduites

Nombre de drain : 1
Observations :

	Conduite amont 1	Conduite amont 2	Conduite aval	Trop plein	Vidange
Diamètre	150		90	100	
Matériau	Acier		Acier	PVC	
Régulation	Non		Non	Non	Bonde
Crépine	Non		Non		
Hauteur [bouche / fond]	0.77		0.15	0.52	0
Etat de la conduite	Bon		Mauvais	Bon	
Comptage	Non		Non	Non	
Caractéristique Enregistrement					
Commentaire	Alimentation ouvrage				Non visible

**Captage**

Nom : Capt. de Serve

Identifiant : 142606

Télégestion : ☐ Non ☐ Oui
Marque/modèle :
Système de transmission :
Alimentation électrique : ☒ Non ☐ Oui
Tension : ☐ 230 V. ☐ 380 V. ☐ Autre
Secours : ☐ Non ☐ Oui ☐ NSP
Etat de l'armoire électrique :

Dispositif de traitement : ☒ Non ☐ Oui (cf. fiche spécifique)
Implantation :

Dispositif de pompage : ☒ Non ☐ Oui (cf. fiche spécifique)
Implantation :

Eléments, état et sécurité

	Présence	Etat	Commentaire	à installer; remplacer; renover
Génie civil	-	Passable		
Elément de sécurité				
Echelle accès	☒ Non ☐ Oui			☒ Non ☐ Oui
Crioline	☒ Non ☐ Oui			☒ Non ☐ Oui
Main courante	☒ Non ☐ Oui			☒ Non ☐ Oui
Grille anti-chute	☒ Non ☐ Oui			☒ Non ☐ Oui
Vigipirate sécurité				
Alarme anti-intrusion	☒ Non ☐ Oui			☒ Non ☐ Oui
Eclairage	☒ Non ☐ Oui			☒ Non ☐ Oui
Ventilation	☒ Non ☐ Oui			☒ Non ☐ Oui
Aération haute	☐ Non ☒ Oui	Bon		☒ Non ☐ Oui
Aération basse	☒ Non ☐ Oui			☒ Non ☐ Oui
Site/abord ouvrage				
Entretenu	☐ Non ☒ Oui			

Remarques, anomalies, recommandations

Ouvrage situé en dehors du PPI. Présence dans le PPI d'une chambre DN80mm de réunion des drains, ouverture par capot Foug avec cheminée d'aération. Ouvrage non visité (nid de guêpes).


Captage

Nom : Capt. de Serve
Identifiant : 142606

Légende

Conduite

- Non renseigné
- Distribution gravitaire
- Trop plein / vidange
- Adduction-refoulement
- By-pass
- Adduction-distribution
- Refoulement
- Adduction
- Hors service
- Branchement
- Drain
- Event
- Traitement
- Distribution surpressée



Compteurs

N°	Nature de la conduite	Nature du compteur	Type	Marque	Modèle	Référence	Diamètre	Année	Enregistreur	Télégestion	Etat
Il n'y a pas de compteur											

Appareils de fontainerie

N°	Type	Diamètre	Vanne	Ouvert	Etat	Commentaire
1	Vanne de sectionnement	80	Multi-tour	Oui	Mauvais	
2	Event			Oui	Bon	
3	Trop plein	100		Oui	Bon	

Captage

Nom : Capt. de Serve
Identifiant : 142606

Illustrations

