



Réservoir

Commune desservie : SAINT MAXIMIN
Nom : rés. de Saint Maximin le Vieux
Identifiant : 242602

Caractéristiques générales

Localisation / accessibilité

Commune : SAINT MAXIMIN
Coordonnée X : 1937379
Coordonnée Y : 4251165
Altitude pt de ref. (m. N.G.F.) : 445.02
Côte radier cuve (m. N.G.F.) : 444.09
Côte distribution (m. N.G.F.) : 444.31
Côte trop plein (m. N.G.F.) : 446.22

Accès au site : route carrossable
Accès périmètre : pas de périmètre

Informations administratives

Maître d'ouvrage : commune de Saint Maximin
Exploitant : commune de Saint Maximin
Domaine :
Référence cadastrale : 4260000B1762
Propriétaire parcelle :
Accessibilité :

Construction : Renovation :
Modalité d'entretien :

UDI (c.f. ARS) :

Caractéristiques de l'ouvrage et des équipements

Type ouvrage : Semi-enterré
Volume total de stockage (m³) : 27
Nombre de cuve : 1
Ouvrage(s) associé(s) : Captages de Rossan

Chambre de vanne

Largeur (m.) : 1.37 Longueur (m.) : 1.6 Diamètre (m.) : 0 Hauteur totale : 2.75
Profondeur sous seuil de la porte (m.) : -0.93 Profondeur de la gén. supérieure sous le seuil de porte (m.) : -0.71
Nombre de niveau : 1
Accès : porte Fermeture : serrure

Télégestion : ☒ Non ☐ Oui
Marque/modèle :
Système de transmission :

Alimentation électrique : ☒ Non ☐ Oui
Tension : ☐ 230 V. ☐ 380 V. ☐ Autre
Secours : ☐ Non ☐ Oui ☐ NSP
Etat de l'armoire électrique :

Dispositif de traitement : ☒ Non ☐ Oui (cf. fiche spécifique)
Implantation :

Dispositif de pompage : ☒ Non ☐ Oui (cf. fiche spécifique)
Implantation :

Cuve(s)

	Cuve 1	Cuve 2	Cuve 3
Dimension Longueur (m.)			
largeur (m.)			
Diamètre (m.)	4		
Hauteur trop plein [radier/trop plein] (m.)	2.13		
Hauteur lyre (m.)			
Volume total [radier/trop plein] (m ³)	27		
Volume utile [distribution/trop plein] (m ³)	0		
Volume réserve incendie [lyre] (m ³)			
Volume aep [vol. utile - vol. incendie] (m ³)	23.2		
Mesure de niveau	Non		
Etat des revêtements intérieurs			
Accès à l'eau par chambre de vanne			
Accès à l'eau par dessus de cuve	Oui		
Fermeture	cadenas		
Equilibre des cuves			
Commentaire	Revetement interieur cuve non visible		



Réservoir

Commune desservie : SAINT MAXIMIN

Nom : rés. de Saint Maximin le Vieux

Identifiant : 242602

Conduites

Type	Adduction - secours	Distribution	Autre	Autre	Adduction - primaire
Nature	Adduction	Distribution	Trop-plein	Vidange	Adduction
Provenance/destination	Réservoir du Cret		fossé	fossé	Captages de Rossan
Régulation	Robinet flotteur	Non	Non	Vanne	Robinet flotteur
Diamètre	60	60	100	100	32
Matériau	fonte	Fonte	Fonte	Fonte	PEHD
Etat de la conduite	Passable	Passable	Mauvais	Passable	Bon
Dispositif de comptage	Non	Non	Non	Non	Non
Commentaire					Débouche directement dans la cuve

Type					
Nature					
Provenance/destination					
Régulation					
Diamètre					
Matériau					
Etat de la conduite					
Dispositif de comptage					
Commentaire					

Eléments, état et sécurité

	Présence	Etat	Commentaire	A remplacer / installer
Génie civil		Passable		
Elément de sécurité		Bon		
Echelle cuve	☐ Non ☒ Oui			☒ Non ☐ Oui
Crioline cuve	☒ Non ☐ Oui			☒ Non ☐ Oui
Echelle chambre	☒ Non ☐ Oui			☒ Non ☐ Oui
Crioline chambre	☒ Non ☐ Oui			☒ Non ☐ Oui
Main courante / barrière	☒ Non ☐ Oui			☒ Non ☐ Oui
Grille anti-chute	☒ Non ☐ Oui			☒ Non ☐ Oui
Vigipirate sécurité				☒ Non ☐ Oui
Alarme anti-intrusion	☒ Non ☐ Oui			
Eclairage	☒ Non ☐ Oui			☒ Non ☐ Oui
Ventilation chambre	☒ Non ☐ Oui			☐ Non ☒ Oui
Aération haute	☒ Non ☐ Oui			☒ Non ☐ Oui
Aération basse	☒ Non ☐ Oui			☒ Non ☐ Oui
Ventilation cuve	☐ Non ☒ Oui	Bon		☒ Non ☐ Oui
Site/abord ouvrage				
Entretenu	☐ Non ☒ Oui			
Clôturé	☒ Non ☐ Oui			

Réservoir

Commune desservie : SAINT MAXIMIN
Nom : rés. de Saint Maximin le Vieux
Identifiant : 242602

Illustrations



Emplacement du point de ref. : mur chambre a coté de la porte + trappe cuve pour côté TP

Remarques, anomalies, recommandations

Réservoir

Commune desservie : SAINT MAXIMIN

Nom : rés. de Saint Maximin le Vieux

Identifiant : 242602

Illustrations

Schema de l'ouvrage

Légende



station de traitement

Conduite

----- Non renseigné

→ Distribution gravitaire

→ Trop plein / vidange

→ Adduction-refoulement

— By-pass

--- Adduction-distribution

→ Refoulement

→ Adduction

— Hors service


--- Branchement

--- Drain

— Event

--- Traitement

→ Distribution supprimée





Réservoir

Commune desservie : SAINT MAXIMIN
Nom : rés. de Saint Maximin le Vieux
Identifiant : 242602

Appareil de comptage

N°	Nature du compteur	Type	Marque	Modèle	Référence	Diamètre	Année	Enregistreur	Télégestion	Commentaire
Il n'y a pas de compteur										

Régulateur de pression

N°	Type	Marque	Modèle	Référence	Diamètre	Pression amont mesuré	Pression aval mesuré	Commentaire
Il n'y a pas de réducteur								

Equipements de fontainerie

N°	Type	Diamètre	Vanne	Ouvert	Tour(s)	Etat	Commentaire
1	Vanne de sectionnement	60	Multi-tour	Oui	Multi-tour	Passable	
2	Robinet flotteur			Oui		Mauvais	
3	Robinet flotteur			Oui		Passable	
4	Vanne de sectionnement	65	Multi-tour	Oui	Multi-tour	Passable	
5	Clapet anti-retour	60		Oui		Passable	
6	Vanne de sectionnement	100	Multi-tour	Non	Multi-tour	Passable	

